

# Kurs Schweißen/Umsformen

## CAAD/D-ARCH nds04-08: module 08

18. und 19. Mai 2005

### Mittwoch 18. Mai

- 08:00 – 09:00 Alle Sicherheitsvorschriften Schweißen Einführung Lichtbogenhandschweißen Grundplatte tj ML A21
- 09:00 – 09:30 Alle Einführung TIG-Schweißen tj ML A21
- 09:45 – 10:45 Gruppe 1 TIG-Schweißen Grundplatte tj ML A21  
Gruppe 2 Lichtbogenhandschweißen Grundplatte selbstständig
- 10:45 – 11:45 Gruppe 2 TIG-Schweißen Grundplatte tj ML A21  
Gruppe 1 Lichtbogenhandschweißen Grundplatte selbstständig
- 12:45 – 16:30 Alle Selbstständiges Schweißen von  
o Stumpfstossschweißen  
o T-Stossschweißen  
o Eckstossschweißen  
o Überlappstossschweißen tj ML A21
- 14:45 – 15:15 Alle Demo Aluminium Schweißen tj ML A21
- 15:15 – 15:30 Alle Pause 15 Min.

### Donnerstag 19. Mai

- 08:00 – 08:45 Alle Film: Schweißen verbindet tj LEC B16.1
- 08:45 – 17:00 Alle Angefangene Schweissarbeiten beenden tj ML A21  
Individuelles Arbeiten:  
Schweissarbeiten unter Leitung Thomas Jost tj ML A21  
Biegearbeiten unter Leitung Oskar Zieta oz ML C53
- 09:30 – 09:45 Alle Pause
- 11:30 – 12:30 Alle Mittagessen
- 15:15 – 15:30 Alle Pause